

ESI[tronic] 2.0 Lizenz

In den meisten Fällen wird nach einem Update auf Windows 10 die ESI[tronic] 2.0 Lizenz ungültig. Bei der Neulizenzierung von ESI[tronic] 2.0 muss der bestehende Vertrag, wie zuvor auf diesem PC/Laptop genutzt, verwendet werden.

Bluetooth-Verbindung zum Kommunikationsmodul (KTS 5xx)

 Bei Nutzung des Toshiba Bluetooth-Treibers funktioniert in manchen Fällen nach einem Update auf Windows 10 die Bluetooth-Verbindung zum Kommunikationsmodul (KTS 5xx) nicht mehr.

Unter Windows 10 empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung des Microsoft Bluetooth-Treibers:

1. DDC starten.
2. **"Erweiterte Einstellungen"** aufrufen.
3. Microsoft Bluetooth-Treiber wählen
4. Microsoft Bluetooth-Treiber installieren.