

Licenza ESI[tronic] 2.0

Nella maggior parte dei casi, dopo un aggiornamento a Windows 10, la licenza ESI[tronic] 2.0 non è più valida. Per la nuova concessione di licenza di ESI[tronic] 2.0 occorre utilizzare il contratto esistente come quello utilizzato su questo PC/laptop.

Collegamento Bluetooth al modulo di comunicazione (KTS 5xx)

 Utilizzando il driver Bluetooth Toshiba, in alcuni casi, dopo un aggiornamento a Windows 10, il collegamento Bluetooth al modulo di comunicazione (KTS 5xx) non funziona più.

Con Windows 10 si consiglia in linea di massima l'uso del driver Bluetooth Microsoft:

1. Avviare DDC.
2. Selezionare "**Impostazioni avanzate**".
3. Selezionare Driver Bluetooth Microsoft
4. Installare il driver Bluetooth Microsoft.