

DAYCO AFTERMARKET TECHNICAL INFORMATION



Oggetto: KTB325 VOLKSWAGEN

GOLF III - PASSAT IV


Mtr. ABF

Nº : TI0271IT

Data: 21/05/2015

Il Kit distribuzione KTB325 prevede:

- una cinghia di distribuzione 94604 con 151 denti, larga 25,4 mm (OES 048109119G)
- un tenditore ATB2171 (OES 051109243)








tenditore

PROCEDURA DI MONTAGGIO E TENSIONAMENTO

DA ESEGUIRE A MOTORE FREDDO

- Montare il nuovo tenditore.
- Verificare che sia allineata la tacca di fasatura A dell'albero a camme.
- Montare la nuova cinghia di distribuzione partendo dall'albero motore in senso antiorario.
- Verificare che la tacca B della puleggia albero ausiliario sia allineata con la tacca di fasatura della puleggia albero motore.
- Verificare che il rotore distribuzione sia correttamente allineato con il riferimento sulla calotta.
- Verificare che le tacche di fasatura A e B siano allineate.
- Con apposita chiave ruotare in senso orario il tenditore per tendere la cinghia.
- Posizionare sulla cinghia di distribuzione, nel punto indicato in rosso, il sensore del misuratore di tensione DaycoTensioMeter – DTM (precedentemente settato secondo la procedura, inserendo il testcode 1241826).
- Bloccare il bullone del tenditore alla coppia di 45
 Nm.
- Ruotare di due giri l'albero motore in senso orario.
- Verificare che le tacche di fasatura A e B siano allineate.
- Verificare che il rotore distribuzione sia correttamente allineato con il riferimento sulla calotta.
- Rimontare gli altri particolari in ordine inverso a quello di smontaggio.
- · Bloccare i bulloni della puleggia albero motore alla coppia di serraggio di 20-25 Nm..



CAM

Descrizione	OES n°	Dayco n°	Dayco Kit
Cinghia distribuzione	048109119G	94064	KTB325
Tenditore distribuzione	051109243	ATB2171	