

DAYCO AFTERMARKET TECHNICAL INFORMATION




Oggetto: KTB355 VOLKSWAGEN

POLO Mtr. AEV Nº: TI0273IT

Data: 21/05/2015

Il Kit distribuzione KTB355 prevede:

- una cinghia di distribuzione 94859 con 123 denti, larga 19 mm (OES 030109119F)
- un tenditore ATB2217 (OES 030109243C)







tenditore

PROCEDURA DI MONTAGGIO E TENSIONAMENTO

DA ESEGUIRE A MOTORE FREDDO

- Verificare che le tacche di fasatura del pignone albero a camme e del pignone albero motore siano allineate.
- Montare correttamente il nuovo tenditore, stringendo leggermente il dado relativo.
- Ruotare in senso orario il tenditore fino a che l'indicatore mobile si posiziona come in Fig. 1.
- Bloccare il dado del tenditore alla coppia di 20 Nm.
- Ruotare di due giri l'albero motore in senso orario fino al PMS del cilindro N° 1.
- Verificare che le tacche di fasatura del pignone albero a camme e del pignone albero motore siano allineate.
- Verificare che l'indicatore mobile sia rimasto posizionato come in Fig. 1.
- Premere alternativamente la cinghia nel punto rosso indicato verificando che l'indicatore mobile si muova.
- Ruotare di due giri l'albero motore in senso orario fino al PMS del cilindro N° 1.
- Verificare che l'indicatore mobile sia rimasto posizionato come in Fig. 1.
- Montare il carter inferiore della distribuzione.
- Montare la puleggia albero motore bloccando i relativi bulloni alla coppia di 20 Nm.
- Rimontare gli altri particolari in ordine inverso a quello di smontaggio



TENS

CAM

Fig. 1

Descrizione	OES n°	Dayco no	Dayco Kit
Cinghia distribuzione	030109119F	94859	KTB355
Tenditore distribuzione	030109243C	ATB2217	